



Câmara Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo



EXPEDIENTE
DATA 26/05/2026
Protocolo Nº 4595/2026

INDICAÇÃO Nº 765/2026

Operação tapa buraco nas Ruas São José do Rio Pardo e São Vicente no bairro Jardim Paulista.

CONSIDERANDO que a Operação tapa buraco nas Ruas São José do Rio Pardo e São Vicente no bairro Jardim Paulista, necessita de atenção por parte da Administração, tendo em vista estar tomada por buracos, em péssimas condições de tráfego;

CONSIDERANDO que os motoristas da região constantemente reclamam da situação do asfalto;

CONSIDERANDO que a execução de operação tapa buraco é medida adequada e necessária, afim de deixar a malha viária em condições regulares de uso pela população e evitar a ocorrência de acidentes ou danos à mecânica dos veículos;

CONSIDERANDO que os motoristas são obrigados a fazer desvios perigosos, muitas vezes invadindo pistas paralelas, podendo colidir lateralmente com outro veículo ou até mesmo provocar graves atropelamentos;

CONSIDERANDO que os buracos estão danificando os veículos e dificultando o tráfego pela via, aumentando o risco de acidentes e causando transtornos para os moradores que transitam pelo local diariamente.

Assim sendo,

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, como permite o Regimento Interno, que determine providências para realização da operação tapa buraco nas Ruas São José do Rio Pardo e São Vicente no bairro Jardim Paulista

Sala das Sessões, 26 de maio de 2026.

MAYARA REGINA DA SILVA
VEREADOR

DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE

LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 02-06-26

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=0238-EEM3-X399-UOSW>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0238-EEM3-X399-UOSW