



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE
DATA 09/06/2026
Protocolo Nº 5070/2026

INDICAÇÃO Nº 864/2026

Manutenção da viela localizada entre as Ruas Antônio Tessari e João Carrenho.

CONSIDERANDO que a adequada conservação das vielas e demais espaços públicos é essencial para garantir segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população;

CONSIDERANDO que a falta de manutenção da viela localizada entre as Ruas Antônio Tessari e João Carrenho tem ocasionado infiltrações nos imóveis lindeiros, gerando transtornos aos moradores da região;

CONSIDERANDO que a continuidade do problema pode acarretar danos estruturais às edificações afetadas, além de comprometer as condições de habitabilidade dos imóveis;

CONSIDERANDO que a adoção de medidas corretivas e preventivas contribuirá para a preservação do patrimônio dos munícipes e para a adequada drenagem das águas no local;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de garantir melhores condições de infraestrutura urbana e evitar o agravamento dos problemas já existentes;

Pelas razões expostas,

INDICO ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que determine aos setores competentes a adoção das providências cabíveis para a realização de manutenção na viela localizada entre as Ruas Antônio Tessari e João Carrenho, ao lado da Ótica Caetano, visando sanar os problemas de infiltração que vêm afetando os imóveis vizinhos e assegurar a adequada conservação do local.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2026.

(CLAUDENIR NIL)
VEREADOR

DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE

LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 16-06-26

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=KA43-UD8H-9Z5N-2088>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: KA43-UD8H-9Z5N-2088