



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE

INDICAÇÃO Nº 196/2026

DATA 26/02/2026

Protocolo Nº 1623/2026

Reforma, Manutenção e Limpeza, no parque Ecológico Chico Mendes, localizado na Rua São Vicente - Jardim Paulista.

CONSIDERANDO que O Parque Ecológico Chico Mendes, necessita de cuidados, tendo em vista a necessidade de Manutenção, sendo, contenção do barranco ao lado córrego onde risco eminente de acidentes trás preocupação e corte e manutenção da área interna e externa que acumula matos onde contribui a proliferação de bichos e o cuidado com a grama interna, onde é utilizada para práticas de esporte da comunidade local, No Entanto encontra-se com necessidade de intervenções estruturais e, principalmente de melhoria na manutenção do parte em sua totalidade, fator essencial para garantir segurança acessibilidade e melhor aproveitamento do espaço no período noturno.

CONSIDERANDO que a limpeza e Manutenção da praça mencionada são as medidas adequadas e necessárias. Razão pela qual,

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, como permite o Regimento Interno, que determine providências para realização de Reforma, Manutenção, contenção do barranco ao lado córrego e limpeza, corte dos matos internos e externos, No Parque Ecológico Chico Mendes, Localizado na Rua: São Vicente - Jardim Paulista.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026.

**MAYARA REGINA DA SILVA
VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 03-03-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=88VX-91C3-HTMB-TCKK>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 88VX-91C3-HTMB-TCKK