



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE

INDICAÇÃO Nº 634/2026

DATA 04/05/2026

Protocolo Nº 3784/2026

Manutenção da tampa de bueiro na Rua Perdiz, altura do nº 25, no bairro Cidade Nova II.

CONSIDERANDO que a adequada manutenção da rede de drenagem urbana é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento das vias públicas;

CONSIDERANDO que o bueiro localizado na Rua Perdiz, altura do nº 25, no bairro Cidade Nova II, apresenta problemas em sua tampa;

CONSIDERANDO que a tampa danificada ou ausente pode ocasionar riscos de acidentes a pedestres, ciclistas e motoristas;

CONSIDERANDO que a situação pode agravar-se com o tempo, especialmente em períodos chuvosos, comprometendo ainda mais a segurança e a drenagem do local;

CONSIDERANDO, por fim, que a manutenção adequada constitui medida simples e eficaz para prevenir acidentes e assegurar o correto escoamento das águas pluviais;

Pelas razões expostas,

Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal que determine aos setores competentes a adoção das providências necessárias para a realização de manutenção na tampa do bueiro localizado na Rua Perdiz, altura do nº 25, no bairro Cidade Nova II, garantindo segurança aos munícipes e o adequado funcionamento da drenagem urbana.

Sala das Sessões, 4 de maio de 2026.

**CLAUDENIR CASSIANO
VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 12-05-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=MJ51-9R31-6760-U90C>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MJ51-9R31-6760-U90C