



EXPEDIENTE

INDICAÇÃO Nº 506/2026

DATA 10/04/2026

Protocolo Nº 3068/2026

Estudo técnico para verificar afundamento de asfalto e calçada próximo a galeria de águas pluviais na Rua Salermo, nº 247, no Jardim Itália.



CONSIDERANDO que irregularidades no pavimento e nas calçadas podem comprometer a segurança de pedestres e veículos;

CONSIDERANDO que problemas estruturais próximos a galerias pluviais podem indicar necessidade de manutenção preventiva;

CONSIDERANDO a importância de análise técnica para identificar causas e promover soluções adequadas, evitando agravamento da situação.

Assim sendo,

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, como permite o Regimento Interno, que determine providências quanto ao **Estudo técnico para verificar afundamento de asfalto e calçada próximo a galeria de águas pluviais na Rua Salermo, nº 247, no Jardim Itália.**



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 10 de abril de 2026.

FABIANO SOARES DE LIMA VEREADOR

DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE

LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 14-04-26

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=PG6R-35B7-D23V-JWSM>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: PG6R-35B7-D23V-JWSM