



# Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



**EXPEDIENTE**

**INDICAÇÃO Nº 591/2026**

**DATA 29/04/2026**

**Protocolo Nº 3591/2026**

**Manutenção e o reparo na tampa do bueiro localizada na rua José Pinto de Toledo, em frente número 45, Jardim Promeca.**

**CONSIDERANDO** que os moradores têm reclamado da tampa do bueiro quebrada, na rua José Pinto de Toledo, em frente número 45 Jardim Promeca, que tem gerado falta de segurança na área.

**CONSIDERANDO** que a tampa quebrada do bueiro representa um risco significativo de acidentes, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

**CONSIDERANDO** que a limpeza e reparo do bueiro são medidas inadiáveis, a fim de evitar danos nas moradias e na via pública, especialmente durante as chuvas.

**CONSIDERANDO** que a manutenção adequada do bueiro contribuirá para a melhoria das condições de segurança e acessibilidade no local, beneficiando diretamente a comunidade.

Portanto,

Diante do exposto,

**INDICO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do Regimento Interno desta Casa, que determine as providências necessárias para a manutenção da tampa do bueiro no endereço mencionado, visando melhorar a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2026.

**PAULO ROBERTO DE ALMEIDA  
VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO  
DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES  
PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA  
SESSÃO DE 05-05-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES  
PRESIDENTE**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=2WPC-U19K-5PMJ-125W>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 2WPC-U19K-5PMJ-125W**