



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE

INDICAÇÃO Nº 719/2026

DATA 21/05/2026

Protocolo Nº 4439/2026

Manutenção e reparo na viela localizada na Rua Pará, ao lado do número 70, com a Rua Amazonas, devido à tampa da valeta estar quebrada.

CONSIDERANDO que os moradores têm reclamado da falta de manutenção na viela localizada entre a Rua Amazonas e a Rua Pará, situação que tem gerado insegurança na região;

CONSIDERANDO que o local é passagem frequente de moradores, incluindo idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que ficam mais vulneráveis devido à ausência e ao estado danificado da tampa da valeta;

CONSIDERANDO que a manutenção adequada dos espaços públicos é essencial para a prevenção de acidentes, atos de violência e outras situações de risco;

CONSIDERANDO que moradores da região vêm solicitando de forma recorrente a manutenção do local, reforçando a importância da atuação do Poder Público no atendimento das demandas da comunidade;

Portanto,

Diante do exposto,

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do Regimento Interno desta Casa, que determine as providências necessárias para a manutenção da viela pública no endereço mencionado, visando melhorar a segurança de todos os cidadãos.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2026.

**PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 26-05-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=VNWU-3J53-CS4J-C72V>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: VNWU-3J53-CS4J-C72V