



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

## Estado de São Paulo



**EXPEDIENTE**  
**DATA 03/06/2026**  
**Protocolo N° 4976/2026**

**INDICAÇÃO N° 846/2026**

**Manutenção e reparo de ponto de ônibus localizado na Rua das Camélias, ao lado do nº 225, e da CEMEB Manoel Caetano de Almeida bairro Residencial das Flores.**

**CONSIDERANDO** que o referido ponto de ônibus se encontra com sua estrutura danificada, apresentando ferrugem e sinais de deterioração que comprometem sua segurança e funcionalidade;

**CONSIDERANDO** que a falta de manutenção adequada expõe os usuários do transporte público a riscos de acidentes, além de causar desconforto durante a espera pelos veículos;

**CONSIDERANDO** a necessidade de providências urgentes para evitar o agravamento dos danos estruturais, garantindo mais segurança, conforto e dignidade à população que utiliza diariamente o transporte coletivo;

**CONSIDERANDO** que moradores e usuários do transporte público têm procurado este Vereador para relatar a situação e solicitar a adoção de medidas imediatas para a recuperação da estrutura;

Sendo assim

**INDICO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, como permite o Regimento Interno, que determine providências para realização manutenção ponto de ônibus no endereço mencionado, contribuindo pelo bem-estar dos munícipes.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2026.

**PAULO ROBERTO DE ALMEIDA**  
**VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO**  
**DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES**  
**PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA**  
**SESSÃO DE 09-06-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES**  
**PRESIDENTE**



# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=5C10-KW3T-0VS1-S610>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 5C10-KW3T-0VS1-S610**