



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE
DATA 07/06/2026
Protocolo Nº 4987/2026

INDICAÇÃO Nº 854/2026

Manutenção do muro do “carrego” na Avenida Itália, em frente ao número 290, no bairro Jardim Santa Lúcia.

CONSIDERANDO que o muro localizado na Avenida Itália, em frente ao nº 290, no bairro Jardim Santa Lúcia, encontra-se danificado.

CONSIDERANDO que a estrutura quebrada representa risco de queda para pedestres e demais munícipes que circulam pelo local.

CONSIDERANDO que, em períodos de chuva, há possibilidade de transbordamento e vazamento de água para a via pública, agravando riscos de acidentes e danos materiais.

CONSIDERANDO que a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e estruturas urbanas é essencial para garantir a segurança da população e o bom funcionamento das vias públicas.

Diante do exposto,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do Regimento Interno desta Casa, que determine as providências necessárias para a manutenção da iluminação pública no endereço mencionado, visando melhorar a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2026.

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
VEREADOR

DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE

LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 09-06-26

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=UWHB-PCVW-5353-1489>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: UWHB-PCVW-5353-1489